



Spett.le

**AcegasApsAmga S.p.A.**

*Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS 00930530324  
Capitale Sociale i.v. € 284.677.323,84  
[www.acegasapsamga.it](http://www.acegasapsamga.it)*

AcegasApsAmga S.p.A. a s.u.  
Protocollo Generale: Uscita  
Nr. 0031918 - 27/03/2018  
AOO: DISCARICHE  
AA001642761

Consorzio Bacino PD2

[bacino.padova2@legalmail.it](mailto:bacino.padova2@legalmail.it)

c.a. Commissario Liquidatore Andrea Atzori

e p.c. Spett.li

Comune di Ponte San Nicolò

[pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net)

c.a. Sindaco Enrico Rinuncini

Pro Loco Ponte San Nicolò

[info@prolocopontesannicolo.it](mailto:info@prolocopontesannicolo.it)

c.a. Leone Barison

c.a. Luciano Fusaro

**Oggetto:** Area via Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD)  
Nota Vs. prot. n. 173 del 14/03/2018

Con riferimento alla Vs. nota di pari oggetto, si ribadisce quanto già rappresentato nella Ns. nota del 19/12/2017 ( prot. 141642) e successive comunicazioni come da ultima del 12 Marzo u.s. (prot.26509).

In particolare:

- 1) Si sollecita la risoluzione dell'impasse per la sottoscrizione del verbale per la restituzione delle aree e si chiedono informazioni in merito al progetto relativo alle opere necessarie alla delimitazione dell'area servizi attigua a Casa Norbiato e ai presidi utili alla salvaguardia della sicurezza di chi frequenta l'area e alla salvaguardia ambientale da presentarsi agli Enti preposti ;
- 2) Premesso che Casa Norbiato è già nella Vostra piena disponibilità e il suo utilizzo e le correlate responsabilità non rientrano nella competenza della Scrivente Società, per quanto riguarda l'utilizzo delle aree adiacenti nel frattempo ribadiamo che le stesse sono tuttora nella nostra piena disponibilità come da convenzione del 2004 e, per le note motivazioni, non possono essere utilizzate da terzi, con conseguente esonero da ogni responsabilità in capo alla scrivente, qualora si verifichi un utilizzo delle stesse non autorizzato in difformità a quanto ivi rappresentato;

**Sede Legale**

Via del Teatro 5 34121 Trieste  
tel. +39 040.7793111  
fax +39 040.7793427  
[info.fs@acegasapsamga.it](mailto:info.fs@acegasapsamga.it)

**Sede Operativa di Padova**

Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova  
tel. +39 049.8280511  
fax +39 049.8701541  
[info.pd@acegasapsamga.it](mailto:info.pd@acegasapsamga.it)

**Sede Operativa di Udine**

Via del Cotonificio 60 33100 Udine  
tel. +39 0432.493111  
fax +39 0432.493493  
[info.ud@acegasapsamga.it](mailto:info.ud@acegasapsamga.it)

- 3) Riteniamo nuovamente opportuno evidenziare i rischi presenti come da allegato (All.1) già a voi noto che ri-alleghiamo per pronta evidenza e vi prescriviamo per l'utilizzo di Casa Norbiato di delimitare le aree di passaggio con opportune transenne al fine di evitare l'accesso nelle altre aree non autorizzate durante le Iniziative

Chiediamo, come già anticipato telefonicamente, incontro congiunto con il Comune di Ponte San Nicolò e Pro-Loco che si propone per Giovedì 5 Aprile p.v. alle ore 14:30 presso la Nostra Sede al fine di consentirVi di promuovere e sviluppare iniziative per la valorizzazione di quel territorio tutelando la sicurezza dei fruitori dell'area e la salvaguardia ambientale.

Resta a disposizione per eventuali chiarimenti l'ing. Silvia Di Benedetto (340/6469797).

Distinti Saluti

  
Il Direttore Generale  
Ing. Roberto Gasperetto

## INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DELL'AREA OGGETTO DELL'ATTIVITA' E DEL PERCORSO AFFERENTE

Si specifica che vale il DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I LUOGHI DEGLI IMPIANTI ACEGAS-APS-AMGA NON PERTINENTI.

Si informa che nell'area in cui si svolgerà l'attività sussistono i rischi di seguito specificati:

<b>RISCHI ESISTENTI</b> <i>(barrare le caselle corrispondenti al rischio specifico)</i>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DA ACEGASAPSAMGA</b>
<p><b>X</b> Viabilità e traffico stradale. Presenza di autocisterne per lo scarico del percolato.</p> 	<p>Durante l'orario diurno è previsto il transito di circa 5-10 mezzi giorno.</p> <p>Durante il carico del percolato la cisterna ostruisce la carreggiata.</p>	<p>Rischio di automezzi in manovra. Personale formato e informato. Presenza impianti di illuminazione artificiale.</p> <p>Obbligo di procedure a passo d'uomo.</p>
<p><b>X</b> Rischio Biologico-area caricamento percolato</p> 	<p><b>Presenza di cisterne di accumulo percolato.</b> Le cisterne sono dotate di vasca di contenimento in calcestruzzo di profondità di circa 0,5 m.</p> <p><b>Rischio di getti e schizzi nelle operazioni di carico.</b></p>	<p><b>Rischio di contatto e/o inalazione con acque infette</b> Presenza della segnaletica di sicurezza. Formazione e informazione del personale.</p> <p><b>Divieto di accesso a personale non autorizzato.</b></p>
<p><b>X</b> Pozzetti e aperture nel suolo</p> 	<p><b>Presenza di una canalina di scolo delle acque meteoriche a cielo aperto</b> profondità circa 0,5 m.</p> <p><b>Pericolo di caduta e scivolamento</b> <b>Rischio di annegamento</b></p>	<p><b>Divieto di accesso all'area oltre la canalina a personale non espressamente autorizzato.</b></p>

<p><b>X</b> <b>Incendio / Esplosione</b> Possibile presenza di biogas.</p> 	<p>Impianto di captazione biogas.</p> <p>Presenza di camerette di regolazione, possibile presenza di biogas in caso di malfunzionamenti o operazioni particolari (camerette di regolazione, pozzi ecc.)</p>	<p><b>Divieto di accesso all'area oltre la canalina a personale non espressamente autorizzato.</b></p>
<p><b>X</b> <b>Incendio / Esplosione</b> Possibile presenza di biogas.</p> 	<p>Presenza di una torcia di sicurezza</p>	<p><b>Divieto di accesso all'area a personale non espressamente autorizzato.</b></p>
<p><b>X</b> <b>Rischio elettrico</b></p> 	<p>Presenza di impianto di produzione energia elettrica</p>	<p><b>Divieto di accesso all'area a personale non espressamente autorizzato.</b></p>
<p><b>X</b> <b>Pozzetti –rischio di caduta- rischio biologico</b></p> 	<p><b>Presenza di pozzi per la raccolta del percolato.</b></p>	<p><b>Pozzi chiusi a chiave.</b></p> <p><b>Divieto di accesso alle aree a personale non espressamente autorizzato.</b></p>



**E' FATTO DIVIETO DI CIRCOLARE NELLE AREE DELL'IMPIANTO AD ECCEZIONE  
DELLE AREE AUTORIZZATE EVIDENZIATE**

